
Barmag

FK6-600/700/900/1200


巴马格



Position / 位置			Position / 位置			Position / 位置		
1	Orig/NO.	3652719	6^1	Orig/NO.	580131/2	10	Orig/NO.	3169373
	A/NO.	FT997-1031		A/NO.	FT997-1236			
2	A/NO.	FT997-1275	6^2	Orig/NO.	3650089	11	Orig/NO.	2909146 (5801224)
				A/NO.	FT997-1279			
3	Orig/NO.	275096/1	7^1	Orig/NO.	580629/4	12	Orig/NO.	2855876
	A/NO.	FT997-1233		A/NO.	FT997-1203		A/NO.	FT997-1165
4^1	Orig/NO.	365798/2	7^2	Orig/NO.	580545/3 (426762/4)	13^1	Orig/NO.	365798/2
	A/NO.	FT997-1173		A/NO.	FT997-1200		A/NO.	FT997-1173
4^2	Orig/NO.	2752154	8	Orig/NO.	5806115	13^2	Orig/NO.	2752154
	A/NO.	FT997-1171		A/NO.	FT997-1289		A/NO.	FT997-1171
5	Orig/NO.	2364232	9	Orig/NO.	2155572	14	Orig/NO.	2909944
	A/NO.	FT997-1310		A/NO.	FT997-1364		A/NO.	FT997-1077

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 3652719


A/NO. FT997-1031

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. SW4R-BQ-4


A/NO. FT997-1069

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)






Orig./NO. 462495/8


A/NO. FT997-1072

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO.


A/NO. FT997-1275

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 2909944


A/NO. FT997-1077

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 025650/8 (076234/6)


A/NO. FT997-1164

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 2752154


A/NO. FT997-1171

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 365798/2


A/NO. FT997-1173

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 2855876


A/NO. FT997-1165

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 2155572


A/NO. FT997-1364

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 5806115


A/NO. FT997-1289

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 228150/9


A/NO. FT997-1183

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 580545/3 (426762/4)


A/NO. FT997-1200

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 580629/4


A/NO. FT997-1203

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 552384/3


A/NO. FT997-1204

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 552384/3


A/NO. FT997-1205

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 275096/1


A/NO. FT997-1233

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 580131/2


A/NO. FT997-1236

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 3650089


A/NO. FT997-1279

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag / 巴马格 (FK6-600/700/900/1200)





Orig./NO. 2364232

A/NO. TO -1310

MAT. TiO_2 (Tianit)

= Thread Guide Surface


Barmag

Spinning Winder

纺丝机

Barmag (Yarn Making) / 巴马格（纺丝机）





Orig./NO. 555518/5


A/NO. FT997-1109

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag (Yarn Making) / 巴马格（纺丝机）





Orig./NO. 309620/5


A/NO. FT997-1112

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag (Yarn Making) / 巴马格（纺丝机）





Orig./NO. 465241/0


A/NO. FT997-1114

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag (Yarn Making) / 巴马格（纺丝机）





Orig./NO. C239344


A/NO. FT997-1280

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag (Yarn Making) / 巴马格（纺丝机）





Orig./NO. C239344


A/NO. FT997-1315

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag (Yarn Making) / 巴马格（纺丝机）






Orig./NO. 083786/7


A/NO. FT997-1244

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag (Yarn Making) / 巴马格（纺丝机）





Orig./NO. 083787/0


A/NO. FT997-1247

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag (Yarn Making) / 巴马格（纺丝机）





Orig./NO. 260370/9


A/NO. FT997-1249

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag (Yarn Making) / 巴马格（纺丝机）





Orig./NO. 252820/3


A/NO. FT997-1250

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag (Yarn Making) / 巴马格（纺丝机）






Orig./NO. 558080/1 (288175/4)

A/NO. FT997-1270

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Barmag (Yarn Making) / 巴马格（纺丝机）




Orig./NO. 4674878 (3220866)

A/NO. AP-1476

MAT. Al_2O_3 (A997)

① *Take-up Winder*
*Art. No. **FT997**-1213*

② *Plastic Shoe (Nylon)*
Art. No. 1111-T-1008



= Thread Guide Surface


Barmag (Yarn Making) / 巴马格（纺丝机）



Orig./NO. C651124

A/NO. FT997-1278

MAT. Al_2O_3 (A997)



= Thread Guide Surface