
RIETER SCRAGG

SDS 600/700/900

立达—斯克拉格




Position / 位置			Position / 位置			Position / 位置		
1^1	Orig/NO.	211-00028	6	Orig/NO.	211-00036	12	Orig/NO.	438-00284
	A/NO.	FT997 -1083		A/NO.	FT997-1229			
1^2	Orig/NO.	370-11448	7	Orig/NO.	211-00005	13	Orig/NO.	370-0858
	A/NO.	FT997 -1043		A/NO.	FT997-1075			
2	Orig/NO.	211-00046	8^1	Orig/NO.	211-00034	14	Orig/NO.	370-10901*
				A/NO.	FT997-1203		A/NO.	FT997-1173
3^1	Orig/NO.	370-10719	8^2	Orig/NO.	211-00031		Orig/NO.	491-00161*
	A/NO.	FT997 -1249		A/NO.	FT997-1200		A/NO.	FT997-1174
3^2	Orig/NO.	370-08099	9	Orig/NO.	419-00066		Orig/NO.	416-01025*
	A/NO.	FT997 -1250					A/NO.	FT997-1175
4	Orig/NO.	211-00065	10	Orig/NO.	211-00076	15	Orig/NO.	211-00010
	A/NO.	TO -4398						
5	Orig/NO.	211-00090	11	第二热箱出口瓷眼				

* *According to customers' request.*
* *依照客户的具体要求定。*

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 370-11448


A/NO. FT997-1043

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 211-00005


A/NO. FT997-1075

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 211-00028


A/NO. FT997-1083

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 370-05457


A/NO. FT997-1165

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格(SDS 600/700/900)





Orig./NO. 370-10901


A/NO. FT997-1173

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 491-00161


A/NO. FT997-1174

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 416-01025


A/NO. FT997-1175

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 211-00031


A/NO. FT997-1200

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)






Orig./NO. 211-00034 (211-00045)


A/NO. FT997-1203

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 370-10264


A/NO. FT997-1204

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 370-10264


A/NO. FT997-1205

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 370-02466


A/NO. FT997-1227

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 211-00036


A/NO. FT997-1229

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 370-10719 (600-02908)


A/NO. FT997-1249

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 370-08099 (370-08525)


A/NO. FT997-1250

MAT. Al_2O_3 (A997)

= Thread Guide Surface

Rieter Scragg / 立达—斯克拉格 (SDS 600/700/900)





Orig./NO. 211-00065

A/NO. TO -4398

MAT. TiO_2 (Tianit)

= Thread Guide Surface