Shapes and Dimension

| Crescent | Round | Square | Rectangle |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TRG-07001 | TRG-07003 | TRG-07004 | TRG-07008 |

| Hexagon |
|---|
|   |
| TRG-07019 |

Denier

50 75 150 300

TRG-07003-0.6
TRG-07004-0.6
TRG-07008-0.6







TRG-07001-0.7

TRG-07003-0.8A
TRG-07003-0.8C
TRG-07004-0.8A
TRG-07004-0.8C
TRG-07008-0.8A
TRG-07008-0.8C







TRG-07003-1.1A
TRG-07003-1.1B
TRG-07003-1.1C
TRG-07004-1.1A
TRG-07004-1.1B
TRG-07004-1.1C
TRG-07008-1.1A
TRG-07008-1.1B
TRG-07008-1.1C




TRG-07001-1.3




## Traverse Guide for Industry Yarn

Traverse Guide Specification

| Part No. | Slot d (mm) | Height h (mm) | Shuttle w (mm) | Yarn Count(D) | Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| TRG-07018-1.3 | 1.3 | | | Up to 1500D | Chonglee Rieter |
| TRG-07020-1.6 | 1.6 | | | Up to 2000D | |
| TRG-07021-2.0 | 2.0 | | | Up to 2500D | |
| TRG-07022-2.0 | 2.0 | | | Up to 2500D | |

Shapes and Dimension

| Crescent | Rectangle | Crescent | Rectangle |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|  |  |  | |
| **TRG-07018** | **TRG-07020** | **TRG-07021** | **TRG-07022** |

Denier

**1000** **1500** **2000**

**2500**

