



技术要求
 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
 2、未注尺寸公差按右表。

表	
基本尺寸	公差值
<25	± 0.15
25~40	± 0.20
41~60	± 0.30
61~100	± 0.40
101~200	± 0.50
201~300	± 0.60
301~500	± 0.80

序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	
2					4					
1					3					
光学设计					HK 50@25-45度透镜			HK-50@25-45-028-20-1g-1		
结构设计				1.01.12837						
审核					材料: PMMA			图纸数目	数量	重量
审定								1		
					CDHK					